

- **湿度响应性**  
在规定湿度范围内急剧改变湿度时, 输出变化完成所需的时间。
- **湿度检测输出**  
在规定环境下的标准输出值。
- **湿度检测精度**  
在规定环境下输出值的波动范围。
- **使用范围**  
传感器可连续运行并保持性能的最大温湿度范围。
- **绝对最大额定值**  
不得超过的极限值。
- **迟滞**  
在规定湿度范围内, 加湿时测量值与除湿时测量值之间的差值。