

## ・ サ行

- **湿度応答性**  
規定の湿度間で急激に湿度を変化させたとき、出力変化が完了するまでに必要な時間。
- **湿度検出出力**  
規定の環境下における標準出力値。
- **湿度検出精度**  
規定の環境下における出力値のバラツキ。
- **使用範囲**  
センサを動作させて連続的に性能を維持して使用できる最大の温湿度範囲。
- **絶対最大定格**  
超過してはならない限界値。

## ・ ハ行

- **ヒステリシス**  
規定の湿度範囲で、加湿時測定値と除湿時測定値との差。