

・ ア行

○ 温度精度

規定の環境下における温度出力値のバラツキ。

・ カ行

○ 駆動電圧

製品の駆動に必要な電圧。

・ サ行

○ 湿度精度

規定の環境下における出力値のバラツキ。

○ 消費電流

規定の条件で製品が消費する平均電流値。

○ 絶対最大定格

超過してはならない限界値。

・ タ行

○ 定格

連続的に性能が維持できる値。

・ 八行

○ 分解能

読み取り可能な最小出力値。